

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号: 001

施工单位	特变电工湖南工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.3.28	检查地点	光伏区 A 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 A 区一台打桩机施工。对打桩深度、前后左右间距、平行高度、垂直度、预制桩长度等进行检查。		
存在问题	发现部分桩基垂直度达不到设计要求。		
整改要求	要求对照其设计要求进行整改。		
检查人	李保君	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	经检查,现场以按要求进行整改。 复查人: 李保君 日期 4.1		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。