

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-01

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.12	检查地点	现场加工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主要针对现场零时用电、线路保护等各项问题		
存在问题	1、现场油桶必须远离项目部,并放置安全区域。 2、现场施工用电,过路电缆必须穿管后埋设。 3、搅拌站旁配电箱箱门损坏,没有接地端子,无漏保装置。 4、一级箱需加固。 5、用脚手架将现场变压器进行围护。 6、现场集装箱需做接地。 7、打桩机电线老化,需更换。皮带做护罩。 8、工程车辆规划具体停放位置。 9、安全人员看管场地,避免材料被盗。 10、悬挂警示牌禁止放牧。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	王. 赵毅	施工项目部 签收人/日期	王. 赵毅 2017.04.13
整改情况	已整改 王. 赵毅 整改负责人: 2017.4.14 日期		
复查意见	王. 赵毅 复查人: 王. 赵毅 2017.4.14 日期		

