

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-11

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.21	检查地点	厂区问题
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	站区内待整改问题		
存在问题	1、现场材料堆放凌乱, 大量压块散落在地上, 部分浸泡在水里。 2、由于场区存在积水, 部分电缆、组件浸泡在水里。 3、未开箱组件堆放不整齐, 上层出现倾斜, 组件容易发生损坏。 4、二期环网接地扁铁焊接后未刷防腐涂料直接放入电缆沟内。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	赵毅 王俊	施工项目部 签收人/日期	黄斌 2017.08.21
整改情况	整改.	整改负责人:	黄斌 2017.08.24
复查意见	已整改完成	复查人:	王俊 2017.08.24