

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目
编号: CZZH-03

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.02	检查地点	现场加工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安装		
存在问题	1、光伏组件安装, 经检查发现安装角度不一致, 要求严格按照设计角度 22 度为准。 2、支架螺丝紧固不到位。 3、桩头支柱焊接焊渣未处理, 焊口不饱满。 4、做好现场材料成品保护。 5、现场仍存在个别人员不戴安全帽现象, 下次发现直接进行罚款处理。 6、严禁组件安装时未紧固放在支架上方。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	王亚东	施工项目部 签收人/日期	王亚东 2017.5.2
整改情况	已整改螺丝后期整改。 整改负责人: 王亚东 日期		
复查意见	经复查, 部分已整改。 复查人: 王亚东 日期		

