

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-08

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.06.23	检查地点	升压站、综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	站区内待整改问题		
存在问题	1、升压站场区所有接地均为 60*6 镀锌扁钢, 监理发现你方在升压站外围接地施工过程中存在 40*4 接地扁钢, 现要求你方立即进行整改。 2、室内底板破裂的要求更换。 3、安全警示牌未张贴。 4、二次设备柜内垃圾未清理完成。 5、室内百叶窗未加护防虫网。 6、办公区吊顶未完成。 7、地脚线铁饭的要求重新处理。 8、安全工器具未有送检试验合格报告。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	赵毅 王平	施工项目部 签收人/日期	王平 2017.6.23
整改情况	已整改。 整改负责人: 王平 日期: 2017.6.24		
复查意见	已整改完成 复查人: 赵毅 日期: 2017.6.24		

