

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZZH-09

施工单位	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.22	检查地点	升压站、综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	站区内待整改问题		
存在问题	1、室内百叶窗防虫网未整改完成。 2、做好夏季施工人员防暑工作。 3、二期螺丝未紧固的位置要求尽快整改完成。		
整改要求	要求在本周内全部整改完成		
检查人	王发	施工项目部 签收人/日期	周华 2016.07.22
整改情况	已整改 整改负责人: 周华 2016.07.25		
复查意见	百叶窗未整改完成 复查人: 王发 2016.07.25		