

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号：002

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/4/5	检查地点	生活区、施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电布置合理，设备机械运转正常，施工单位安排专职人员进行施工现场检查安全标语标牌及机械		
存在问题	1、生活区垃圾未统一堆放 2、升压站综合楼回填土夯实不到位 3、组件卸货，司机未做交底 3、施工区物料堆放不合理		
整改要求	1、生活区配置垃圾桶 2、升压站综合楼回填土已分层 3、卸货司机以做交底 4、施工场区物料合理堆放完毕		
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	谢从炎
整改情况	整改完毕 整改负责人：谢从炎 日期 2017/4/5		
复查意见	整改完毕 复查人：李金梁 日期 2017/4/6 		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。