

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号：004

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/4/23	检查地点	生活区、施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时用电布置合理，设备机械运转正常，施工单位安排专职人员进行施工现场检查安全标语标牌及机械		
存在问题	1、组件物料堆放不合理 2、升压站站外基础浇筑完成后出现蜂窝现象 3、光伏区支架基础 9#单位浇筑完成后 A 出现、蜂窝、麻面等现象 4、光伏区施工人员佩戴安全帽不规范 5、升压站临时电源箱未接地		
整改要求	1、升压站、光伏区出现的蜂窝等质量问题及时修复 2、施工人员进行安全文明施工交底 3、施工场区物料合理堆放		
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	谢从炎
整改情况	整改完毕 整改负责人：谢从炎 日期 2017/4/23		
复查意见	整改完毕 复查人：李金梁 日期 2017/4/24 		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号、整改情况和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。