

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号：009

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.18	检查地点	光伏区升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	临时布置电缆合理。机械运转正常 安全员定期巡视		
存在问题	1. SVG 吊装时，施工人员防护用品未佩戴 2. 光伏区新建组件施工人员未进行安全教育		
整改要求	1. 现场口头通知整改 2. 召开会议要求施工管理加强施工人员技术交底		
检查人	李金荣	施工项目部 签收人/日期	袁家良 2017.5.18
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人：袁家良 日期 2017.5.19		
复查意见	整改完毕 复查人：李金荣 日期 2017.5.19		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。