

监理检查记录表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 010

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.25		检查地点	光伏区、升压站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电布置合理 安全员定期检查施工现场			
存在问题	1. 升压站高压柜接线时, 拉线未防护 2. 光伏区个别施工人员佩戴安全带不规范 3. 铁塔组立时, 个别施工人员佩戴安全带不规范			
整改要求	1. 设置警戒拉线 2. 规范佩戴安全带 3. 规范佩戴安全带			
检查人	李金渠	施工项目部 签收人/日期	管旭东 2017.5.25	
整改情况	现场已陆续整改, 部分已整改完成			
复查意见	整改完毕 整改负责人: 管旭东 日期: 2017.5.25 复查人: 李金渠 日期: 2017.5.25			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

