

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 012

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.8		检查地点	施记
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	1. 电缆沟内石块碎砖未及时清理。 2. 接地扁钢焊接防腐处理不到位。 3. 升压站临时用电不合理, 乱接乱搭。 4. 场区内组件安装人员部分未戴安全帽			
整改要求	1. 电缆沟内不得存碎砖石块物, 电缆敷设需铺沙盖砖 2. 扁钢焊接及防腐必须处理到位 3. 临时用电不得乱接乱搭, 及做防护措施, 符合规范。 4. 进入施工现场必须戴安全帽			
检查人	李金果 黄亚高		施工项目部 签收人/日期	2017.6.8
整改情况	整改完毕		整改负责人: 张松	日期 2017.6.8
复查意见	整改完毕		复查人: 张松	日期 2017.6.9

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

