

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 013

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.15		检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专人定期检查施工现场。			
存在问题	1. 升压站及施压电缆沟内积水较多。 2. 升压站临时用电电缆浸泡在水中未作有效的保护。 3. 配电楼内垃圾较多 4. 铁塔塔布导线的施工人员未系安全带。			
整改要求	1. 所有电缆沟内积水应及时排出不得存在积水。 2. 临时用电必须作有效的保护。 3. 配电楼室内必须保持干净整洁。 4. 登高作业必须系安全带			
检查人	李金果 贾旭高	施工项目部 签收人/日期	夏宝宏 2017.6.15	
整改情况	整改完毕 整改负责人: 夏宝宏 日期: 2017.6.15			
复查意见	整改完毕 复查人: [Signature] 日期: 2017.6.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。