

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 014

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.23		检查地点	施工区、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理. 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场.			
存在问题	1. 配电楼内垃圾存在较多. 2. 2#、2#、32# 配电箱内乱堆乱放杂物. 3. 生活区生活垃圾未及时集中定期处理. 4. 生活区临时用电不合理.			
整改要求	1. 配电楼内施工所产生的垃圾及时清理不得堆积. 2. 进入施工现场必须戴安全帽. 3. 生活区生活垃圾应及时定期集中处理, 且要防止食物中毒. 4. 生活临时用电不得随意乱接乱搭, 以防止漏电短路事故.			
检查人	李金平 陶红高 魏凯春	施工项目部 签收人/日期	王宝宝 2017.6.24	
整改情况	整改完毕 整改负责人: 王宝宝 日期 2017.6.23			
复查意见	整改完毕. 复查人: 陶红高 日期 2017.6.24			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。