

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 015

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.29	检查地点	生活区、施工区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查现场		
存在问题	1. 32# 箱变基础存在蜂窝麻面。 2. 现场施工人员部分未戴安全帽。 3. 30# 阵区组件安装不顺直, 整体观感不佳。		
整改要求	1. 箱变变基础的蜂窝麻面应及时修复。 2. 进入现场必须戴安全帽。 3. 组件安装应顺直平整。		
检查人	李金梁 陶江高 魏凯春	施工项目部 签收人/日期	夏宗院 2017.6.29
整改情况	夏宗院 整改负责人: 夏宗院 日期 2017.6.29		
复查意见	整改完毕。  复查人: 李金梁 日期 2017.6.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。