

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 017

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.13		检查地点	光伏区, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查现场。			
存在问题	1. 光伏区施工垃圾较多, 不符合文明施工要求。 2. 光伏区围栏基础基坑开挖深度不符合要求。 3. 2#阵列接地扁钢焊接防腐处理不到位。 4. 施工人员生活区卫生状况不佳。			
整改要求	1. 施工区施工垃圾及包装垃圾应及时处理, 现场施工应符合文明施工要求。 2. 围栏基础开挖尺寸应符合图纸设计要求。 3. 接地扁钢焊接防腐处理应符合设计要求。 4. 生活区生活垃圾应及时处理, 保持良好卫生, 饮食合理卫生, 防虫、防腐。			
检查人	李金梁 贾迎高 魏凯春		施工项目部 签收人/日期	2017.7.13
整改情况	整改完毕 整改负责人: 贾宝宏 日期: 2017.7.13			
复查意见	整改完毕, 符合要求 复查人: 贾迎高 日期: 2017.7.14			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

