

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 021

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.10		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专人定期检查现场。			
存在问题	1. 30#~34# 柜部分 4 平方线布线施工过于野蛮 2. 3# 柜汇流箱端接部分不符合要求。 3. 连接大棚登高作业未系安全带。			
整改要求	1. 4 平方线及电缆敷设应轻拿轻放。 2. 汇流箱端接必须符合设计要求 3. 登高作业必须系好安全带			
检查人	陈迎高	施工项目部 签收人/日期	马宝良 2017.8.10	
整改情况	整改完毕 整改负责人: 马宝良 日期: 2017.8.10			
复查意见	整改完成 复查人: 陈迎高 日期: 2017.8.11			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。