


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 023

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.24		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专人定期检查现场。			
存在问题	1. 大棚檩条安装人员未系安全绳。 2. 场区内施工垃圾较多。 3. 大棚区组件安装部分压块歪曲。			
整改要求	1. 大棚支架较高登高安装檩条时应系安全绳。 2. 场区内施工垃圾应及时清理不得随处乱丢。 3. 大棚组件压块安装应紧贴组件边缘不得歪曲不贴合。			
检查人	李金梁, 傅正高		施工项目部 签收人/日期	王克亮 2017.8.24
整改情况	整改完毕 整改负责人: 王克亮 日期: 2017.8.24			
复查意见	 复查人: 傅正高 日期: 2017.8.25			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。