

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 024

|           |                                                                                                |  |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司                                                                              |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2017.9.1                                                                                       |  | 检查地点            | 光伏区             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查现场                                                              |  |                 |                 |
| 存在问题      | 1. 大棚区组件安装部分压块歪曲不贴合。<br>2. 大棚区 MC4 插头对接部分不正确<br>3. 进升压站道路浇筑振捣不充分                               |  |                 |                 |
| 整改要求      | 1. 组件压块安装需平整贴合美观。<br>2. 组件 MC4 插头对接不得出现错误, 对接符合要求。<br>3. 场区道路混凝土浇筑振捣必须充分, 不得出现漏振。              |  |                 |                 |
| 检查人       | 李金梁 曾亚高                                                                                        |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 夏宝宏<br>2017.9.1 |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人: 夏宝宏 日期 2017.9.1                                                                 |  |                 |                 |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人: 曾亚高 日期 2017.9.2                                                                   |  |                 |                 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。