

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 025

|           |                                                                                                |  |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司                                                                              |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2017.9.8                                                                                       |  | 检查地点            | 光伏区             |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 机械运转正常,临时用电合理,施工项目部安排专职人员定期检查现场。                                                               |  |                 |                 |
| 存在问题      | 1. 场区道路硬化部分振捣不充分<br>2. 围栏网片安装部分缺少螺栓<br>3. 支架基础二次浇灌部分振捣不密实                                      |  |                 |                 |
| 整改要求      | 1. 道路硬化振捣需充分且符合设计要求。<br>2. 围栏网片安装螺栓需紧固到位且不得缺失。<br>3. 支架基础二次浇灌需振捣充分填充密实。                        |  |                 |                 |
| 检查人       | 李金荣 曹迎高 严永升                                                                                    |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 夏宝宏<br>2017.9.8 |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人: 夏宝宏 日期 2017.9.8                                                                 |  |                 |                 |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人: 曹迎高 日期 2017.9.9                                                                   |  |                 |                 |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。