

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 026

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.15		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专人定期检查现场。			
存在问题	1. 精品区大棚登高作业人员未系安全带。 2. 支架基础二次浇筑部分基础不密实 3. 组件接地连接部分不牢固。			
整改要求	1. 施工人员登高作业必须系安全带。 2. 支架基础二次浇筑需填充密实取观感美观。 3. 组件接地连接必须牢固到位。			
检查人	李金梁 殷四高 严庆开		施工项目部 签收人/日期	夏宝宏 2017.9.15
整改情况	整改完毕 整改负责人: 夏宝宏 日期 2017.9.15			
复查意见	整改完毕。 复查人: 李金梁 殷四高 日期 2017.9.16			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。