

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦(一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 028

施工单位	湖北工业建筑集团有限公司十堰分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.29		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电合理, 施工项目部安排专人定期检查现场			
存在问题	1. 温室大棚玻璃安装施工人员防护措施不到位 2. 支架基础二次浇灌部分外观不美观。			
整改要求	1. 玻璃安装时施工人员应充分做好防护措施 2. 支架基础二次浇灌表面收光, 外观应符合要求			
检查人	李金保 曹血高 平安开	施工项目部 签收人/日期	夏立会 2017.9.29	
整改情况	整改完成 整改负责人: 夏立会 日期 2017.9.29			
复查意见	整改完成。 复查人: 曹血高 日期 2017.9.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。