



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-JCJL-002

施工单位	乐叶光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 20 日	检查地点	雪村 1#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面光伏支架导轨安装进行检查		
存在问题	1、发现个别导轨螺栓紧固不到位； 2、导轨间距不均衡，个别导轨出现弯曲现象； 3、导轨两段留出长度不一致；		
整改要求	1、要求总包进行排查，对未拧牢固的螺栓及时消缺处理； 2、导轨间距要按图纸要求施工，对弯曲导轨进行更换； 3、导轨两段留出长度应一致，对不一致的进行消缺处理；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改完成 整改负责人：杨元华 日期 2017.04.22		
复查意见	 已按要求整改完成 复查人：杨元华 日期 2017.4.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。