



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-JCJL-003

施工单位	乐叶光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 22 日	检查地点	雪村 1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏组件吊装		
存在问题	1、未有专人指挥吊装； 2、出现单人搬运组件现象； 3、组件散板时随意摆放；		
整改要求	1、要求派专人指挥组件吊装，避免出现意外现象； 2、组件搬运要求两人同抬一块组件； 3、组件散板时要求摆放合理，散板时要求轻拿轻放；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 整改负责人：杨玉华 日期 2017. 4. 23		
复查意见	 衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目 复查人：杨玉华 日期 2017. 4. 23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。