

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：衢州雪村制冷 5.1MWp 分布式光伏电站项目

编号：QZXC-ZHJL-JCJL-006

施工单位	乐叶光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 3 日	检查地点	雪村 1#、2#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间等电位接地，2#车间夹具安装进行检查		
存在问题	1、发现 1#车间个别锯齿垫片放置位置错误； 2、2#车间夹具胶粘厚度不合格； 3、2#车间夹具安装不在同一条直线上；		
整改要求	1、等电位接地按要求施工，对不合格的接地线进行返工处理； 2、要求保证夹具胶粘厚度，带线施工，对不合格的进行返工处理；		
检查人	杨玉华	施工项目部 签收人/日期	杨玉华
整改情况	已完成整改 整改负责人：杨玉华 日期 2017.5.5		
复查意见	已按要求整改完成 复查人：杨玉华 日期 2017.5.5		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。