





监理检查记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：001

施工单位	江苏能新光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 19 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工人员安全意识薄弱，施工前班组未进行班前安全教育。 2、施工过程中工人将施工用品放置于组件之上。 3、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 4、采光带未做安全防护。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完成 整改负责人:  日期: 2017.04.24		
复查意见	复查人:  日期: 2017.04.24		

监理检查记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：002

施工单位	江苏能新光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 27 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、1#屋面工人早班前多人同时通过爬梯爬向屋顶，且个别未佩戴安全帽 2、摆放组件在施工前未能全部固定安装且隔夜放置。未做任何保护处理。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	薛博文	施工项目部 签收人/日期	陈玲
整改情况	整改完成 整改负责人：陈玲 日期：2017.05.04		
复查意见	复查人：薛博文 日期：2017.06.04		

监理检查记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目






编号：003

施工单位	江苏能新光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 09 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、箱逆变基础垫层浇筑前发现底部有垃圾未清理干净，要求清理 2、钢筋加工过程当中发现钢筋生锈，要求处理		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	商博文	施工项目部 签收人/日期	陈玲
整改情况	整改完成 整改负责人：陈玲 日期：2017.05.14		
复查意见	复查人：商博文 日期：2017.05.14		

监理检查记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目




编号：004

施工单位	江苏能新光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 17 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、屋面主接地网搭接处搭接长度不够，未做防腐处理 2、箱逆变检修仓内有垃圾未进行处理		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人：  日期：2017.05.24		
复查意见	复查人：  日期：2017.05.24		

监理检查记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：005

施工单位	江苏能新光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 26 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、桥架吊装过程中施工人员未系安全带。 2、箱逆变墙体抹灰未用护角保护		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人： 日期：2017.06.01		
复查意见	 复查人： 日期：2017.06.01		

监理检查记录表

工程名称：玉派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

编号：006

施工单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 09 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、调试人员所用电气设备电源未保护。 2、开关室桥架电缆未进行绑扎，有交叉		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	雷博文	施工项目部 签收人/日期	陈玲
整改情况	整改完成 整改负责人：陈玲 日期：2017.06.14		
复查意见	复查人：雷博文 日期：2017.06.14		