




监理检查记录表

工程名称：翔宇物流屋面 3MW 分布式光伏发电项目

编号：002

施工单位	江苏能新光伏科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 27 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、1#屋面工人早班前多人同时通过爬梯爬向屋顶，且个别未佩戴安全帽 2、摆放组件在施工前未能全部固定安装且隔夜放置。未做任何保护处理。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	荀博文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人：  日期 2017.05.04		
复查意见	复查人：  日期：2017.06.04		