

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号: 001

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.04.14	检查地点	G19
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	1、垫层底板筋四腿有泥土, 底板筋保护层不够, 钢筋绑扎不规范。 2、基坑四周未清除		
整改要求	以出具通知单 001		
检查人		施工项目部 签收人/日期	郑金付. 2017.4.14.
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		