

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号: 004

施工单位	河南省电力勘测设计院	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.15	检查地点	G1
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改		
存在问题	1、吊车附近无安全围护措施, 安全人员没有到场 2、钢筋笼起吊点在箍筋上 3、没有上报施工方案 4、基坑没有清理, 坑壁存在大量泥土 5、钢筋笼在吊装过程中变形		
整改要求	以出具通知单 004		
检查人	王朝煜	施工项目部 签收人/日期	王维忠 2017.05.15
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		