



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目报告 编号: GFDZJBM14-GSG-01

施工单位	五洋电力建设股份有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 5. 14		检查地点	格士高厂区内厂房
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工情况: F#厂房夹具、导轨安装; 检查情况: 夹具安装牢固、质量, 施工现场的安全防护			
存在问题	存在问题: 1、个别区域夹具有松动, 不牢固; 2、部分夹具结构胶未涂抹均匀; 3、现场临边安全防护不到位。			
整改要求	1、要求施工方立即整改, 并下发监理工程师通知单。			
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.5.14	
整改情况	 整改负责人: 汪书正, 日期 2017.5.15			
复查意见	 复查人: 周晓斐, 日期 2017.5.15			