

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目报告 编号: GFDZJBM14-GSG-01

施工单位	五洋电力建设股份有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 5. 21		检查地点	格士高厂区内厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工情况: A#厂房导轨安装; 检查情况: 检查导轨安装牢固, 稳定, 美观情况			
存在问题	存在问题: 1、现场有 2 根导轨存在松动, 不牢固现象;			
整改要求	1、要求施工方立即整改, 并下发监理工程师通知单。			
检查人	周晓波	施工项目部 签收人/日期	邵正 2017. 5. 21	
整改情况	整改完毕。 整改负责人: 邵正 日期 2017. 5. 22			
复查意见	已整改。 复查人: 周晓波 日期 2017. 5. 22			