

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目报告 编号: GFDZJBM14-GSG-03

施工单位	五洋电力建设股份有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 5. 21		检查地点	格士高厂区内厂房
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	对厂区内所有临时用电进行检查			
存在问题	现场有个别插线板破损, 插头裸露现象, 多处线路缠绕搭接未做任何保护措施。			
整改要求	要求施工方做好安全交底工作, 做好安全培训工作, 并下发监理工程师通知单, 要求立即整改。			
检查人	周晓波	施工项目部 签收人/日期	谢五 2017.5.22	
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 谢五 日期 2017.5.22			
复查意见	已整改。 复查人: 周晓波 日期 2017.5.22			