

监理检查记录表

工程名称：阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴 5.5MW 分布式电站项目 编号：WSH—007

施工单位	新能量科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 6 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场 8# 屋面施工工人有个别不戴安全帽。 2、现场施工用电钻无接地保护。 3、焊接箱、逆变接地施工现场未配置灭火器。 4、施工现场未做到：工完料清、场地清。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	2017-6.6
整改情况	已整改 整改负责人： 日期：2017-6.7		
复查意见	复查人： 日期：2017.6.7		