

监理检查记录表

工程名称: 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号: 004

施工单位	山东远大新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 08 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、施工人员要正确佩戴好安全帽; 2、材料场地与生活区堆放货物杂乱, 存在安全隐患, 需要清理; 3、杂物堆放区缺少安全消防标识;		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	付强飞 徐兴智	施工项目部 签收人/日期	徐兴智 2017.5.8
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		



由 扫描全能王 扫描创建