



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号:

施工单位	大元建业集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年4月24号	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视中发现综合楼±0.00以下C轴线墙体砌体施工过程存在灰缝存在明缝、瞎缝。		
存在问题	灰缝存在明缝、瞎缝。		
整改要求	拆除, 要求项目部技术交底 下发监理通知单, 编号: 01		
检查人	田小楼	施工项目部 签收人/日期	杨军
整改情况	已整改 整改负责人: 杨军 日期: 2017.4.30		
复查意见	符合要求 复查人: 田小楼 日期: 4月30号		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。