



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号:

施工单位	大元建业集团股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.27	检查地点	工地现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视中发现综合楼部分预埋线管断裂未连接好。		
存在问题	局部预埋线管断裂。		
整改要求	按照规范要求整改到位		
检查人	叶重秋	施工项目部 签收人/日期	李军
整改情况	已整改到位 整改负责人: 李军 日期: 2017.5.28		
复查意见	符合要求。 复查人: 叶重秋 日期: 2017.5.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。