

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏电站项目		编号：001	
施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 18 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工用电动工具无接地。 2、办公区消防器材定期检查记录不完整。 3、个别施工人员安全绳未系好。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人： 日期：2017.4.18		
复查意见	复查人： 日期：2017.4.19		

编号: 001

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 18 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工用电动工具无接地。 2、办公区消防器材定期检查记录不完整。 3、个别施工人员安全绳未系好。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	马继超	施工项目部 签收人/日期	柳正贵
整改情况	以整改。 整改负责人： 日期：2017.4.16		
复查意见	复查人：马继超 日期：2017.4.19		