

## 监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：001

施工单位	中石化公司第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 21 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施 3、现场安全员必须佩戴红袖章或者红马甲		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	韩计清 4.21
整改情况	<u>按要求已整改</u> 整改负责人：宋峻奇		
复查意见	<u>合格</u> 复查人：司在欣		

## 监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：002

施工单位	中石化建筑公司 第十一分公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 2 日		检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求， 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检 查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况			
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作 用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施 3、现场安全员必须佩戴红袖章或者红马甲			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之 内进行整改，并让监理复检			
检查人	<u>司在欣</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>叶建勇</u> 2017-5-2	
整改情况	<u>按要求已整改</u> 整改负责人： <u>宋岭奇</u> 			
复查意见	<u>符合要求</u> 复查人： <u>司在欣</u> 			

## 监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：003

施工单位	中石化建筑公司 第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 8 日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求， 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检 查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作 用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施 3、现场安全员必须佩戴红袖章或者红马甲		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之 内进行整改，并让监理复检		
检查人	闫在波	施工项目部 签收人/日期	审核者 5.8日
整改情况	按要求已整改 整改负责人：宋岭奇 		
复查意见	待合与之 复查人：闫在波 		

## 监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：004

施工单位	中石化建筑公司 第十一分公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 15 日		检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求， 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检 查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况			
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施。 3、安全通道，楼梯还未安装必须马上落实。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检			
检查人	<u>刁在放</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>审核人</u> <u>5.15</u>	
整改情况	<u>按要求已整改</u> 整改负责人： <u>宋峻奇</u> 			
复查意见	<u>符合要求</u> 复查人： <u>刁在放</u> 			

## 监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：005

施工单位	中石化建筑公司 第十一分公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司	
检查时间	2017 年 05 月 22 日		检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项				
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求， 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检 查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况				
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施。 3、安全通道，楼梯还未安装必须马上落实。				
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检				
检查人	<u>司在欣</u>	施工项目部 签收人/日期	<u>郭清</u> <u>5.22</u>		
整改情况	<u>按要求已整改</u> 整改负责人： <u>宋收奇</u>  <u>日期：2017.5.22</u>				
复查意见	<u>符合要求</u> 复查人： <u>司在欣</u>  <u>日期：2017.5.25</u>				

## 监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：006

施工单位	中石化建筑公司 第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 29 日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求， 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检 查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作 用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施。 3、安全通道，楼梯还未安装必须马上落实。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之 内进行整改，并让监理复检		
检查人	司在政	施工项目部 签收人/日期	席计青 2017.5.29
整改情况	按要求已整改 整改负责人：宋屹奇 		
复查意见	 复查人：司在政 日期：2017.6.1		

## 监理安全检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：007

施工单位	中石化建筑公司第十一分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 5 日		检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况			
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效安全防护措施。 3、安全通道，楼梯还未安装必须马上落实。 4、采取有效的防触电措施 5、要注意所有电缆的牵引与连接正确。 6、设备试验要有专人负责安全。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检			
检查人	司在权	施工项目部 签收人/日期	陈计南 2017.6.5	
整改情况	按要求已整改 整改负责人：宋峻奇  			
复查意见	复查人：司在权  复查日期：2017.6.8			

## 监理安全检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：008

施工单位	中石化建筑公司第十一分公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 12 日		检查地点	施工现场、材料场地、办公地点
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况			
存在问题	1、厂房临边已用彩旗做了围栏警示标识，此方案只能起警示作用，但无防护作用，施工单位必须拿出防护方案 2、在有采光带区域施工时要采取有效的安全防护措施。 3、安全通道，楼梯还未安装必须马上落实。 4、采取有效的防触电措施 5、要注意所有电缆的牵引与连接正确。 6、设备试验要有专人负责安全。			
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检			
检查人	\司在及	施工项目部 签收人/日期	韩计青 2017.6.12	
整改情况	<u>按要求已整改</u> 整改负责人：米峻奇。  <span style="float: right;">日期: 2017.6.15</span>			
复查意见	 复查人：\司在及 <span style="float: right;">日期: 2017.6.15</span>			