

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 10 日 下午 4 时		检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、巡视裕龙 6#屋面组件安装情况。			
存在问题	1、裕龙 6#屋面组件安装排布方式与设计不符。			
整改要求	1、要求总包单位尽快与设计单位沟通,按照现场实际情况进行设计便跟。			
检查人	史朝	施工项目部 签收人/日期	方强 5.10	
整改情况	已与设计沟通,目前尚在出图中, 整改负责人: 方强 日期 5.11			
复查意见	请尽快出具设计变更。 复查人: 史朝 日期 5.12			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。