

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 3 日 上午 10 时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	裕龙 1、2# 仓库屋面加固施工班组试安装		
存在问题	1、高空作业安装作业人员均采用三点式安全带; 2、采用小型汽车吊配备吊篮, 作业时吊篮摇晃距离;		
整改要求	1、要求采用五点式安全带; 2、建议采用升降机作业, 或更换汽车吊;		
检查人	史朝明	施工项目部 签收人/日期	孙勇 5.6
整改情况	对吊篮进行加固, 安全带仅做预防作用。 整改负责人: 孙勇 日期 5.5		
复查意见	同意 复查人: 史朝明 日期 5.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。