



监理检查记录表

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：001

施工单位	山东军辉建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2017 年 04 月 19 日	检查地点	施工现场、材料场 地、办公地点，生活 区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求， 紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检 查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工废料未及时清理，存在安全隐患。 2、办公区消防器材定期检查记录不完整。 3、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。 4、现场施工未按规定穿马甲。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之 内进行整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改完毕 整改负责人：张发斌 日期：4月21日		
复查意见	复查人：  日期：2017.4.21 		

