

监理巡视检查记录表

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年05月04日	检查地点	扬中天宇光伏系统有限公司江苏成城电气有限公司1.5MW光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工部位：屋面夹具及支架安装 检查情况：现场对支架材料进行测量，对施工现场查看支架安装情况		
存在问题	1、支架安装中，部分支架不在同一直线上 2、两排支架相隔间距不均匀		
整改要求	1、对支架进行调整，不在同一直线上要调平 2、对夹具重新进行拉线调整		
检查人	田大超	施工项目部 签收人/日期	2017年05月04日
整改情况	已整改 整改负责人：黄东 日期：2017.5.6		
复查意见	合格 复查人：田大超 日期：2017.5.6		