

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017 年 05 月 04 日		检查地点	镇江市华彤电气集团有限公司屋顶 0.84MW 光伏发电项目	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	施工部位: 屋面夹具及支架安装 检查情况: 现场对支架材料进行测量, 对施工现场查看支架安装情况				
存在问题	1、支架安装中, 部分支架不在同一直线上 2、两排支架相隔间距不均匀				
整改要求	1、对支架进行调整, 不在同一直线上要调平 2、对夹具重新进行拉线调整				
检查人	田大超		施工项目部 签收人/日期	2017 年 05 月 04 日	
整改情况	已完成 整改负责人: 韩正东 日期: 2017.5.17				
复查意见	合格 复查人: 田大超 日期: 2017.5.4				