

GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 16 日	检查地点	镇江市天能电气设备有限公司屋顶 0.77MW 光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工部位：屋面夹具及支架安装 检查情况：现场对支架材料进行测量，对施工现场查看支架安装情况		
存在问题	1、支架安装中，部分支架不在同一直线上 2、两排支架相隔间距不均匀		
整改要求	对支架进行调整		
检查人	田大超	施工项目部 签收人/日期	2017.5.15
整改情况	已完成 整改负责人：郭东 日期：2017.5.17		
复查意见	合格 复查人：田大超 日期：2017.5.15		