

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

施工单位	江苏镇江安装集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 03 日	检查地点	镇江市资源鑫金属材料有限公司屋顶 0.8MW 光伏发电项目
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工部位: 脚手架搭设 检查情况简述: 检查脚手架搭设是否安装规范实施, 安全警示是否设置		
存在问题	1、脚手架外围未做防护网 2、脚手架两边未安装斜撑 3、现场未安装警示标语及标牌 4、脚手架走到采用的部分竹编存在老化现象		
整改要求	1、严格安装脚手架搭设规范, 对脚手架进行防护网搭设 2、对脚手架进行斜撑安装 3、现场安装警示标语及标牌 4、对老化竹编进行更换		
检查人	李明冬	施工项目部 签收人/日期	2017.5.3
整改情况	已完成 整改负责人: 韩强 日期: 2017.5.7		
复查意见	合格 复查人: 李明冬 日期: 2017.5.5		