

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一起 6MW 分布式屋顶光伏发电项目

编号：002

施工单位	山东军翔建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 4 日		检查地点	工地现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	现场情况： 1、箱变之间电缆沟开挖； 2、箱变基础底板浇筑； 3、接地扁铁焊接； 4、厂房室内加固； 检查内容： 1、屋面临边防护； 2、机械、设备使用安全情况； 3、施工现场安全情况； 4、检查施工单位安全资料；			
存在问题	1、现场有个别工人未戴安全帽； 2、着装不规范，未同意穿工作背心，个别短裤、凉鞋； 3、屋面临边防护部分地方缺失、破损； 4、现场有垃圾未清理； 5、安全资料缺失较多；			
整改要求	1、对现场工人进行安全交底； 2、统一穿工作背心，不得拖鞋、短裤，进入现场正确佩戴安全帽，不扔垃圾、工完场清； 3、屋面临边防护缺失的立即安排人进行恢复，破损处维修好； 4、补齐安全资料；			
检查人	李青 2017.6.4		施工项目部 签收人/日期	周海峰
整改情况	1. 对班组人员进行安全教育。 2. 统一着装，杜绝短裤、凉鞋。 3. 临边检查，缺失的补齐，破损的维修好。 4. 垃圾清理干净。 5. 补齐安全资料。 整改负责人：日期 周海峰 2017.6.5			
复查意见	经复查以上问题已基本整改完成，复查合格。要求施工单位重视安全工作。 复查人：日期 李青 2017.6.5			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号、“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。