

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：青岛海誉车辆机械有限公司一起 6MW 分布式屋顶光伏发电项目

编号：001

施工单位	山东军翔建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 19 日	检查地点	工地现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场情况： 1、施工单位 4 月 10 日进场，监理单位 4 月 16 日进场； 2、脚手架搭设完成；正在进行夹具安装； 检查内容： 1、脚手架搭设； 2、施工现场安全情况； 3、屋面临边维护； 4、检查施工单位安全资料；		
存在问题	1、脚手架搭设部分地方不规范，如钢管伸入通道内过长，扶手钢管长度不足等； 2、施工现场灭火器缺失； 3、屋面临边防护搭设未交圈，部分地方立杆间距偏大； 4、安全资料缺失较多；		
整改要求	1、脚手架按规范要求进行整改； 2、施工现场按要求增加灭火器； 3、屋面临边防护交圈布置，立杆间距偏大的增加立杆； 4、补齐安全资料；		
检查人	李莉 2017.04.19	施工项目部 签收人/日期	周海峰 2017.4.19
整改情况	整改负责人：日期		
复查意见	复查人：日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。