

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-001

|           |                                                                                                                           |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 山东军辉建设集团有限公司                                                                                                              | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017 年 05 月 04 日                                                                                                          | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                            |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查。<br>2. 安全体系及实施检查。<br>3. 现场安全文明控制。<br>4. 施工现场安全状况。                     |                 |                |
| 存在问题      | 1. 1#厂房屋顶搭设的临边防护，未设置表示标语和警示彩带。<br>2. 施工现场出现吸烟现象。<br>3. 采光带未做防护措施。<br>4. 与现场施工无关垃圾较多，没有及时清理和集中堆放。<br>5. 临时用电电源未设置安全警示标示标牌。 |                 |                |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，以上问题在监理联系单 01 中提出该问题。                                                                               |                 |                |
| 检查人       | 王志成                                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 明德振            |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人：明德振 日期 17.05.04</div>                                                     |                 |                |
| 复查意见      | 已整改完毕<br><div style="text-align: right;">复查人：王志成 日期 17.05.05</div>                                                        |                 |                |