

监理检查记录表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械 2MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-JCJL-016

施工单位	山东军辉建设集团有 限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017. 06. 03	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	站外电缆沟开挖		
存在问题	站外电缆沟局部基底未处理高低不平		
整改要求	按照规范要求平整电缆沟基底。		
检查人	王志成	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德振 日期：2017.06.03		
复查意见	已整改完毕 复查人：王志成 日期：2017.06.04		