

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-003

施工单位	山东军辉建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 07 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患排查大检查。 2. 安全体系及实施检查。 3. 现场安全文明控制。 4. 施工现场安全状况。		
存在问题	1. 施工结束后未清理垃圾，没有做到“工完、料净、地场清” 2. 接地扁铁焊接时没有放置灭火器		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 日内进行整改，并让监理复查。		
检查人	王志成	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已按要求整改 整改负责人：明德振 日期：2017.05.07		
复查意见	已整改完毕。 复查人：王志成 日期：7.25.07		