

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-004

施工单位	山东军辉建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 08 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2. 安全体系及实施检查。 3. 现场安全文明控制。 4. 施工现场安全状况。		
存在问题	1. 现场施工电工工具无接地 2. 现场施工人员佩戴安全帽不规范 3. 现场施工工具乱摆放		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 日内进行整改，并让监理复查。		
检查人	毛志成	施工项目部 签收人/日期	明德振
整改情况	已找要求整改 整改负责人：明德振 日期 2017.05.08		
复查意见	已整改完毕 复查人：毛志成 日期 17.5.9		